

企业名称	中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司		
详细地址	北京市通州区中关村科技园·通州园光机电一体化产业基地兴光五街13号		
联系人	尉迟君	联系电话	010-81502274

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉	停车	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)		20		执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》
			停车	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)		150		
		6#锅炉	2015年9月11日	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)	未检出	20	是	
			2015年9月11日	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)	70.5	150	是	

废水排放监测数据	污水处理站二沉池	2015年9月25日	PH值	7.47	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》 8月14日至9月16日 污水处理站停车
		2015年9月25日	化学需氧量 (mg/L)	41.9	500	是	
		2015年9月25日	悬浮物 (mg/L)	20	400	是	
		2015年9月25日	氨氮 (mg/L)	0.2	45	是	
		2015年9月25日	石油类 (mg/L)	0.71	10	是	
			挥发酚 (mg/L)	未检测	1.0		