



中石化南京催化剂有限公司十二月生产废水监测数据（自测）

监测项目

监测日期	采样地点及监测点 编号名称	PH			总磷 (mg/L)			氨氮 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			TDS (mg/L)			COD (mg/L)		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2020.12.1	进水口	7	6-9	是	100.9												353		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.9	≤5	是	5.2	≤50	是	183	≤400	是	1679	≤6000	是	165	≤1000	是
2020.12.2	进水口	6.8			164.5												583		
	WS-01-2016	6.7	6-9	是	1.5	≤5	是	14.9	≤50	是	198	≤400	是	1851	≤6000	是	208	≤1000	是
2020.12.3	进水口	/			/												/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤50	是	/	≤400	是	/	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.12.4	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7	6-9	是	0.4	≤5	是	2.9	≤50	是	88	≤400	是	578	≤6000	是	54	≤1000	是
2020.12.5	进水口	6.8			118.5												340		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤50	是	/	≤400	是	/	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.12.6	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.8	≤5	是	14.7	≤50	是	115	≤400	是	1616	≤6000	是	167	≤1000	是
2020.12.7	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	6.7	6-9	是	1.5	≤5	是	13.8	≤50	是	112	≤400	是	1241	≤6000	是	163	≤1000	是
2020.12.8	进水口	6.4			111.7												326		
	WS-01-2016	6.8	6-9	是	1.1	≤5	是	9.3	≤50	是	126	≤400	是	1433	≤6000	是	132	≤1000	是
2020.12.9	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.7	≤5	是	10	≤50	是	95	≤400	是	1586	≤6000	是	157	≤1000	是
2020.12.10	进水口	6.2			125.9												660		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.3	≤5	是	7.9	≤50	是	107	≤400	是	1380	≤6000	是	160	≤1000	是
2020.12.11	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.4	≤5	是	12.5	≤50	是	81	≤400	是	1222	≤6000	是	185	≤1000	是
2020.12.12	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	6.7	6-9	是	1.1	≤5	是	9.7	≤50	是	105	≤400	是	1108	≤6000	是	140	≤1000	是
2020.12.13	进水口	10.7			470.7												594		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2	≤5	是	7.5	≤50	是	90	≤400	是	1227	≤6000	是	93	≤1000	是
2020.12.14	进水口	11.3			197.9												228		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2.5	≤5	是	5.8	≤50	是	74	≤400	是	1561	≤6000	是	117	≤1000	是
2020.12.15	进水口	10.5			420.7												319		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	3.3	≤5	是	4.5	≤50	是	196	≤400	是	471	≤6000	是	83	≤1000	是
2020.12.16	进水口	10.5			342.9												595		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.2	≤5	是	10.9	≤50	是	76	≤400	是	687	≤6000	是	132	≤1000	是
2020.12.17	进水口	10.7			227.4												479		
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.9	≤5	是	8.6	≤50	是	120	≤400	是	1336	≤6000	是	131	≤1000	是
2020.12.18	进水口	10.4			195.8												398		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	8.7	≤50	是	70	≤400	是	983	≤6000	是	131	≤1000	是
2020.12.19	进水口	10.1			137												1758		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.3	≤5	是	8.7	≤50	是	138	≤400	是	603	≤6000	是	130	≤1000	是
2020.12.20	进水口	9.9			91.8												289		
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.1	≤5	是	12	≤50	是	116	≤400	是	1030	≤6000	是	137	≤1000	是



扫描全能王 创建

2020.12.21	进水口	8.3			9.8												822		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2.3	≤5	是	9.2	≤50	是	122	≤400	是	1250	≤6000	是	132	≤1000	是
2020.12.22	进水口	6.8			4.6												1815		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	/	≤5	是	/	≤50	是	/	≤400	是	/	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.12.23	进水口	7			25												812		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.6	≤5	是	6.4	≤50	是	78	≤400	是	1545	≤6000	是	135	≤1000	是
2020.12.24	进水口	8.3			388.3												317		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.1	≤5	是	18.5	≤50	是	130	≤400	是	2243	≤6000	是	122	≤1000	是
2020.12.25	进水口	6.5			22.3												1546		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.5	≤5	是	15.4	≤50	是	79	≤400	是	4553	≤6000	是	198	≤1000	是
2020.12.26	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2	≤5	是	18.4	≤50	是	118	≤400	是	2268	≤6000	是	175	≤1000	是
2020.12.27	进水口	9			249												1692		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	17.7	≤50	是	128	≤400	是	2991	≤6000	是	141	≤1000	是
2020.12.28	进水口	8.4			128.5												759		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.4	≤5	是	1	≤50	是	90	≤400	是	2133	≤6000	是	123	≤1000	是
2020.12.29	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.4	≤5	是	8.4	≤50	是	121	≤400	是	2307	≤6000	是	86	≤1000	是
2020.12.30	进水口	7.8			89.8												1133		
	WS-01-2016	6.7	6-9	是	2	≤5	是	9	≤50	是	92	≤400	是	2347	≤6000	是	145	≤1000	是
2020.12.31	进水口	-			-												-		
	WS-01-2016	7	6-9	是	0.7	≤5	是	4.4	≤50	是	84	≤400	是	1502	≤6000	是	105	≤1000	是

注：/表示无外排，-表示未检测。



扫描全能王 创建