



中石化南京催化剂有限公司十一月生产废水监测数据（自测）

监测日期	采样地点及监测 编号名称	监测项目																	
		PH			总磷 (mg/L)			氨氮 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			TDS (mg/L)			COD (mg/L)		
		污染物浓 度	排放上限	是否达标	污染物浓 度	排放上限	是否达标	污染物浓 度	排放上限	是否达标	污染物浓 度	排放上限	是否达标	污染物浓 度	排放上限	是否达标	污染物浓 度	排放上限	是否达标
2022.11.1	进水口				961.4												974		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.8	≤5	是	9.5	≤45	是	82	≤400	是	5705	≤10000	是	118	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.3	≤5	是	9.6	≤45	是	76	≤400	是	3917	≤10000	是	173	≤500	是
2022.11.2	进水口	11.2			679												1351		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.8	≤5	是	11.1	≤45	是	84	≤400	是	4427	≤10000	是	374	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.3	≤5	是	10.5	≤45	是	83	≤400	是	6396	≤10000	是	326	≤500	是
2022.11.3	进水口	11.1			898.6												1429		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.3	≤5	是	11.2	≤45	是	94	≤400	是	5178	≤10000	是	353	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.6	≤5	是	8.6	≤45	是	106	≤400	是	5227	≤10000	是	194	≤500	是
2022.11.4	进水口	11.1			660.4												876		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.6	≤5	是	7.6	≤45	是	99	≤400	是	6703	≤10000	是	225	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.5	进水口	11			617.6												1871		
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.5	≤5	是	7	≤45	是	86	≤400	是	7488	≤10000	是	379	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3	≤5	是	7.8	≤45	是	107	≤400	是	6889	≤10000	是	385	≤500	是
2022.11.6	进水口	10.9			460												1295		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	3.4	≤5	是	7.9	≤45	是	91	≤400	是	6795	≤10000	是	271	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3.2	≤5	是	9.2	≤45	是	120	≤400	是	7358	≤10000	是	215	≤500	是
2022.11.7	进水口	10.8			563.8												3516		
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	3.3	≤5	是	10.8	≤45	是	107	≤400	是	5950	≤10000	是	275	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.8	≤5	是	7.3	≤45	是	76	≤400	是	5257	≤10000	是	125	≤500	是
2022.11.8	进水口	12.4			928.1												1233		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	3	≤5	是	9.2	≤45	是	88	≤400	是	5515	≤10000	是	255	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.9	进水口	11.9			1367.1												2451		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	4.4	≤5	是	14.7	≤45	是	76	≤400	是	6172	≤10000	是	272	≤500	是
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	1.2	≤5	是	7.1	≤45	是	77	≤400	是	5030	≤10000	是	352	≤500	是
2022.11.10	进水口	11.5			887.8												1499		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.5	≤5	是	14.3	≤45	是	70	≤400	是	3585	≤10000	是	162	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.11	进水口	11.4			969.7												1555		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.5	≤5	是	17	≤45	是	101	≤400	是	5527	≤10000	是	138	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.12	进水口	11.3			1003.7												1315		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.1	≤5	是	12.2	≤45	是	104	≤400	是	6208	≤10000	是	137	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.13	进水口	11.2			859.7												1262		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.3	≤5	是	12	≤45	是	82	≤400	是	5112	≤10000	是	215	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	进水口	/			/												/		



2022.11.14	WS-01-2016	10.7	6-9	是	1.3	≤5	是	13.7	≤45	是	97	≤400	是	6358	≤10000	是	238	≤500	是
	WS-01-2016	10.7	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.15	WS-01-2016	10.7	6-9	是	2.9	≤5	是	16	≤45	是	84	≤400	是	5357	≤10000	是	277	≤500	是
	WS-01-2016	10.7	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.16	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.1	≤5	是	16.9	≤45	是	93	≤400	是	7042	≤10000	是	162	≤500	是
	WS-01-2016	10.8	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.17	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	11.3	≤45	是	107	≤400	是	3837	≤10000	是	384	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.9	≤5	是	9.4	≤45	是	97	≤400	是	5262	≤10000	是	378	≤500	是
2022.11.18	WS-01-2016	11			638.6												1323		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.8	≤5	是	11.5	≤45	是	100	≤400	是	7451	≤10000	是	249	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.19	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3.8	≤5	是	14.8	≤45	是	84	≤400	是	6998	≤10000	是	190	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.9	≤5	是	9.8	≤45	是	92	≤400	是	6116	≤10000	是	407	≤500	是
2022.11.20	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.21	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.3	≤5	是	10.4	≤45	是	86	≤400	是	5111	≤10000	是	205	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.22	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	5.4	≤45	是	56	≤400	是	615	≤10000	是	26	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.8	≤5	是	10.5	≤45	是	80	≤400	是	4292	≤10000	是	395	≤500	是
2022.11.23	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.6	≤5	是	11.2	≤45	是	79	≤400	是	6195	≤10000	是	333	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.6	≤5	是	6.6	≤45	是	104	≤400	是	6676	≤10000	是	300	≤500	是
2022.11.24	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.25	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.3	≤5	是	6.9	≤45	是	94	≤400	是	4453	≤10000	是	219	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.26	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3	≤5	是	6	≤45	是	88	≤400	是	3652	≤10000	是	330	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2.6	≤5	是	4.1	≤45	是	128	≤400	是	5034	≤10000	是	206	≤500	是
2022.11.27	WS-01-2016	7.2	6-9	是	3.4	≤5	是	14.2	≤45	是	64	≤400	是	3736	≤10000	是	238	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.28	WS-01-2016	7.4	6-9	是	3.5	≤5	是	13.2	≤45	是	104	≤400	是	6001	≤10000	是	211	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2022.11.29	WS-01-2016	7.2	6-9	是	2.6	≤5	是	4.3	≤45	是	78	≤400	是	3162	≤10000	是	203	≤500	是



2022.11.30	WS-01-2016	6-9	是	1.8	≤5	是	3	≤45	是	221	≤400	是	1744	≤10000	是	62	≤500	是
	WS-01-2016	10.3		470.9												1508		
	WS-01-2016	7.3	是	1.8	≤5	是	1.9	≤45	是	92	≤400	是	1380	≤10000	是	155	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	是	2.6	≤5	是	5.6	≤45	是	81	≤400	是	2336	≤10000	是	188	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为75%接管口。

安全环保部



扫描全能王 创建