



中石化南京催化剂有限公司七月生产废水监测数据（自测）

中石化南京催化剂有限公司七月生产废水监测数据（自测）																			
监测日期	采样地点及监测点 编号名称	监测项目																	
		PH			总磷（mg/L）			氨氮（mg/L）			悬浮物（mg/L）			TDS（mg/L）			COD（mg/L）		
		监测值	排放上限	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标	污染物浓度 （mg/L）	排放上限 （mg/L）	是否达标
2023.7.1	进水口	8.1			317														
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	2.2	≤5	是	6	≤45	是	92	≤400	是	3462	≤10000	是	378	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.2	≤5	是	16.9	≤45	是	96	≤400	是	3849	≤10000	是	466	≤500	是
2023.7.2	进水口	8.3			182.2														
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	未检出	≤5	是	1.6	≤45	是	29	≤400	是	234	≤10000	是	<20	≤500	是
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	0.3	≤5	是	5.1	≤45	是	64	≤400	是	5892	≤10000	是	234	≤500	是
2023.7.3	进水口	/			/														
	WS-01-2016	7	6-9	是	2.1	≤5	是	9.8	≤45	是	85	≤400	是	5248	≤10000	是	460	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.2	≤5	是	10.8	≤45	是	136	≤400	是	5383	≤10000	是	318	≤500	是
2023.7.4	进水口	7.5			238.5														
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.3	≤5	是	13.6	≤45	是	84	≤400	是	5346	≤10000	是	304	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.7.5	进水口	7.2			206.8														
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.6	≤5	是	7.3	≤45	是	92	≤400	是	5002	≤10000	是	258	≤500	是
	WS-01-2016	7	6-9	是	未检出	≤5	是	5.9	≤45	是	88	≤400	是	3674	≤10000	是	248	≤500	是
2023.7.6	进水口	7.7			136.8														
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.1	≤5	是	4	≤45	是	81	≤400	是	3958	≤10000	是	121	≤500	是
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.7	≤5	是	5.1	≤45	是	103	≤400	是	6622	≤10000	是	269	≤500	是
2023.7.7	进水口	8.6			79.7														
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	0.9	≤5	是	1.7	≤45	是	76	≤400	是	204	≤10000	是	<20	≤500	是
	WS-01-2016	8	6-9	是	0.3	≤5	是	2.3	≤45	是	80	≤400	是	199	≤10000	是	30	≤500	是
2023.7.8	进水口	/			/														
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.3	≤5	是	6.3	≤45	是	76	≤400	是	1221	≤10000	是	157	≤500	是
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	2.2	≤5	是	3.9	≤45	是	55	≤400	是	1679	≤10000	是	225	≤500	是
2023.7.9	进水口	9.2			65.9														
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.7	≤5	是	3.4	≤45	是	49	≤400	是	1399	≤10000	是	95	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2.4	≤5	是	8.8	≤45	是	84	≤400	是	1997	≤10000	是	147	≤500	是
2023.7.10	进水口	6.6			97.4														
	WS-01-2016	8.6	6-9	是	1.2	≤5	是	6.8	≤45	是	45	≤400	是	293	≤10000	是	97	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	未检出	≤5	是	2.7	≤45	是	78	≤400	是	1834	≤10000	是	97	≤500	是
2023.7.11	进水口	8.9			66.6														
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.6	≤5	是	4.9	≤45	是	76	≤400	是	2075	≤10000	是	211	≤500	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1	≤5	是	0.7	≤45	是	52	≤400	是	2128	≤10000	是	140	≤500	是
2023.7.12	进水口	9.2			113.4														
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.1	≤5	是	<0.4	≤45	是	48	≤400	是	106	≤10000	是	52	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.9	≤5	是	<0.4	≤45	是	47	≤400	是	118	≤10000	是	<20	≤500	是
2023.7.13	进水口	9.7			117.2														
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1	≤5	是	2.8	≤45	是	72	≤400	是	2006	≤10000	是	131	≤500	是
	WS-01-2016	7.8	6-9	是	0.7	≤5	是	0.7	≤45	是	68	≤400	是	374	≤10000	是	23	≤500	是



2023.7.14	进⼝	10		167.9															
	WS-01-2016	6-9	是	2.8	≡5	是	13.8	≡45	是	80	≡400	是	2898	≡10000	是	185	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	1	≡5	是	10.4	≡45	是	69	≡400	是	2410	≡10000	是	275	≡500	是	
2023.7.15	进⼝	10.8		109.4															
	WS-01-2016	6-9	是	1.7	≡5	是	10.3	≡45	是	50	≡400	是	2409	≡10000	是	265	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	0.7	≡5	是	1.3	≡45	是	51	≡400	是	668	≡10000	是	22	≡500	是	
2023.7.16	进⼝	11		102.5															
	WS-01-2016	6-9	是	2.1	≡5	是	11.7	≡45	是	94	≡400	是	3300	≡10000	是	265	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	1.7	≡5	是	1.7	≡45	是	65	≡400	是	1085	≡10000	是	33	≡500	是	
2023.7.17	进⼝	11.4		56.1															
	WS-01-2016	6-9	是	1.6	≡5	是	7.6	≡45	是	92	≡400	是	3614	≡10000	是	271	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	1.1	≡5	是	8.9	≡45	是	92	≡400	是	4915	≡10000	是	278	≡500	是	
2023.7.18	进⼝	10.6		50.5															
	WS-01-2016	6-9	是	1.1	≡5	是	7.3	≡45	是	100	≡400	是	5656	≡10000	是	330	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	2	≡5	是	2	≡45	是	40	≡400	是	537	≡10000	是	80	≡500	是	
2023.7.19	进⼝	/		/															
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	6.2	≡45	是	54	≡400	是	5257	≡10000	是	131	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	0.3	≡5	是	1.9	≡45	是	34	≡400	是	749	≡10000	是	39	≡500	是	
2023.7.20	进⼝	10		23.4															
	WS-01-2016	6-9	是	0.3	≡5	是	4.4	≡45	是	88	≡400	是	6194	≡10000	是	103	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	1.7	≡45	是	42	≡400	是	756	≡10000	是	56	≡500	是	
2023.7.21	进⼝	10.4		22.1															
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	3.5	≡45	是	83	≡400	是	5461	≡10000	是	153	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	6.8	≡45	是	79	≡400	是	5097	≡10000	是	116	≡500	是	
2023.7.22	进⼝	11.8		52.9															
	WS-01-2016	6-9	是	0.7	≡5	是	2.9	≡45	是	82	≡400	是	4816	≡10000	是	91	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	/	≡5	是	/	≡45	是	/	≡400	是	/	≡10000	是	/	≡500	是	
2023.7.23	进⼝	11.3		58.8															
	WS-01-2016	6-9	是	0.6	≡5	是	6.3	≡45	是	68	≡400	是	5714	≡10000	是	152	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	1.6	≡5	是	5.6	≡45	是	61	≡400	是	5362	≡10000	是	119	≡500	是	
2023.7.24	进⼝	11.5		72.6															
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	1.1	≡45	是	52	≡400	是	408	≡10000	是	36	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	0.7	≡5	是	6.1	≡45	是	75	≡400	是	6994	≡10000	是	311	≡500	是	
2023.7.25	进⼝	11.5		68.3															
	WS-01-2016	6-9	是	0.3	≡5	是	4.7	≡45	是	90	≡400	是	7051	≡10000	是	254	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	/	≡5	是	/	≡45	是	/	≡400	是	/	≡10000	是	/	≡500	是	
2023.7.26	进⼝	9.7		139.2															
	WS-01-2016	6-9	是	1.3	≡5	是	8.8	≡45	是	94	≡400	是	8221	≡10000	是	470	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	0.4	≡5	是	6.5	≡45	是	94	≡400	是	8776	≡10000	是	191	≡500	是	
2023.7.27	进⼝	/		/															
	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≡5	是	4.8	≡45	是	70	≡400	是	5672	≡10000	是	253	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	0.5	≡5	是	8.9	≡45	是	69	≡400	是	6138	≡10000	是	111	≡500	是	
2023.7.28	进⼝	10.2		188.9															
	WS-01-2016	6-9	是	1	≡5	是	5.6	≡45	是	91	≡400	是	7958	≡10000	是	275	≡500	是	
	WS-01-2016	6-9	是	1.3	≡5	是	1.3	≡45	是	70	≡400	是	1338	≡10000	是	189	≡500	是	
	进⼝	10.8		193.4															



2023. 7. 29	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.3	≤5	是	6.4	≤45	是	81	≤400	是	6406	≤10000	是	278	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.5	≤5	是	5.4	≤45	是	80	≤400	是	6257	≤10000	是	181	≤500	是
2023. 7. 30	进水口	11.2			118.9												/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.6	≤5	是	3.3	≤45	是	52	≤400	是	5723	≤10000	是	196	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.4	≤5	是	3.2	≤45	是	47	≤400	是	6141	≤10000	是	197	≤500	是
2023. 7. 31	进水口	11.5			108.5												/		
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1	≤5	是	4.5	≤45	是	64	≤400	是	6771	≤10000	是	126	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.6	≤5	是	11.6	≤45	是	64	≤400	是	6863	≤10000	是	166	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。