




中石化南京催化剂有限公司八月生产废水监测数据(自测)

中石化南京催化剂有限公司八月生产废水监测数据（自测）																			
监测项目																			
监测日期	采样地点及监测点编号名称	pH			总磷（mg/L）			氨氮（mg/L）			悬浮物（mg/L）			TDS（mg/L）			COD（mg/L）		
		监测值	排放上限	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	排放上限（mg/L）	是否达标
2023.8.1	进水管	11.6			107.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.2	进水管	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.3	进水管	11.1			135.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.4	进水管	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.5	进水管	11.4			102			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.6	进水管	11.3			103.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3.3	≤5	是	11.5	≤45	是	86	≤400	是	6806	≤10000	是	275	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.7	进水管	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.8	进水管	11.1			85.5			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.9	进水管	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.7	≤5	是	6.1	≤45	是	94	≤400	是	9075	≤10000	是	384	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.10	进水管	/			/			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.11	进水管	8.4			83.6			/			/			/			/		
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.6	≤5	是	6.9	≤45	是	75	≤400	是	7119	≤10000	是	120	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1	≤5	是	10.3	≤45	是	122	≤400	是	5950	≤10000	是	348	≤500	是
2023.8.12	进水管	10.6			63.9			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.8.13	进水管	10.9			131.8			/			/			/			/		
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是



2023.8.29	WS-01-2016	3	6-9	是	0.8	≤5	是	6.6	≤45	是	92	≤400	是	5270	≤10000	是	180	≤500	是
	WS-01-2016	4	6-9	是	1	≤5	是	1.7	≤45	是	90	≤400	是	644	≤10000	是	110	≤500	是
2023.8.30	WS-01-2016	8	6-9	是	1	≤5	是	3.1	≤45	是	29	≤400	是	1410	≤10000	是	35	≤500	是
	WS-01-2016	1.5	6-9	是	0.4	≤5	是	7.3	≤45	是	78	≤400	是	4631	≤10000	是	141	≤500	是
	进水管	9.4			446.9			/			/			/			/		
2023.8.31	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。